

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Quartier Osterode à RILLIEUX LA PAPE

Description du établissement

Date de dernière mise à jour des informations : 12/07/2019

Nom : Quartier Osterode
Adresse : 9ROUTE DU MAS RILLIER
Commune principale : RILLIEUX LA PAPE (69286)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00038850101

Ancien identifiant SIS : 69SIS06113

Description¹ : Le site a été occupé de 1959 à 2012.
Le site a servi de lieu de stockage et d'entretien des véhicules militaires et de stockage pour l'approvisionnement en matériel divers (habillement, ameublement, vivres). Plusieurs cuves pour le stockage des hydrocarbures étaient présentes sur site ainsi qu'un parc à ferraille.
2 études de sols ont été menées dans le cadre de la cession du site. Une analyse des sols au niveau du par à ferraille a été menée en 2011 qui n'a rien révélé d'anormal. Une seconde étude des sols a été menée en 2013. Elle montre un impact très ponctuel en éléments traces métalliques et en hydrocarbures totaux respectivement au niveau de l'ancien parc à ferraille et de l'ancienne station-service, d'après les valeurs de référence prise en compte par le bureau d'étude.
Observations: Fiche éditée en 10/2017

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Description³ : Le site a été occupé de 1959 à 2012.
Le site a servi de lieu de stockage et d'entretien des véhicules militaires et de stockage pour l'approvisionnement en matériel divers (habillement, ameublement, vivres). Plusieurs cuves pour le stockage des hydrocarbures étaient présentes sur site ainsi qu'un parc à ferraille.
2 études de sols ont été menées dans le cadre de la cession du site. Une analyse des sols au niveau du par à ferraille a été menée en 2011 qui n'a rien révélé d'anormal. Une seconde étude des sols a été menée en 2013. Elle montre un impact très ponctuel en éléments traces métalliques et

en hydrocarbures totaux respectivement au niveau de l'ancien parc à ferraille et de l'ancienne station-service, d'après les valeurs de référence prise en compte par le bureau d'étude.

Observations: Fiche éditée en 10/2017

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
RILLIEUX LA PAPE		BE	109	

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :546972.4871264021, Lat. :5752372.36812522

Superficie estimée :

249626 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.