

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Atelier de blanchiment et teinture à GLEIZE

Description de l'établissement

Nom : Atelier de blanchiment et teinture
Adresse : 389 rue Tarare (de)
Commune principale : GLEIZE (69092)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : Non renseignée
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 12/07/2023

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP40689380201

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description¹ : Le site a accueilli un atelier de blanchiment et de teinture. Le dernier exploitant est a priori radié du registre du commerce et des sociétés.

Les rapports de travaux de l'aménagement du site indique une pollution résiduelle (notamment 690 mg/kg en hydrocarbures HCT, 440mg/kg en Cuivre) et recommande le recouvrement des terrains par de la terre végétale, de l'enrobé ou une dalle béton afin d'assurer la compatibilité de l'usage projeté (résidentiels) avec l'état des sols.

Tout changement d'usage (p.ex. potager, culture d'arbres fruitier) doit a priori être soumis à étude préalable (Cf. L556-1 du code de l'environnement).

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 05/07/2023

Enjeux et environnement :

Description³ : Le site a accueilli un atelier de blanchiment et de teinture. Dans le cadre de la réhabilitation du site, l'Inspection des installations classées a reçu deux rapports de fin de travaux : Un pour la partie ouest du site (parcelle 222) et un pour le reste. Ces rapports indiquent que des travaux de dépollution ont été réalisés (excavation de terres impactés). Ils indiquent cependant qu'une zone n'a pu faire l'objet de dépollution du fait de la présence d'une cheminée à proximité. Aussi des impacts résiduels ont été laissés en place.

Le rapport de la partie est indique notamment que la compatibilité de l'usage projeté (résidentiel avec niveaux de sous-sols) avec l'état des sols est soumise à la mise en place d'un recouvrement des sols du site (terre végétale, enrobé ou dalle béton).

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Hydrocarbures et indices liés
Metaux et métalloïdes


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Gleizé	1	AR	0070	69
Gleizé	1	AR	0219	69
Gleizé	1	AR	0220	69
Gleizé	1	AR	0221	69
Gleizé	1	AR	0222	69
Gleizé	1	AR	0224	69
Gleizé	1	AR	0225	69
Gleizé	1	AR	0227	69
Gleizé	1	AR	0228	69

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
RGF93 / Lambert-93
(EPSG:2154) :

Long. : 832192.7741319053, Lat. : 6544421.509312116

Superficie estimée :

17185 m²

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.