



LISTE POTENTIELS DANGERS

- ① : cuves enterrées solvants
- ② : cuves aériennes minéraux
- ③ : cellule de stockage produits finis solvants
- ④ : cellule de stockage produits chimiques industriels
- ⑤ : zone de stockage produits finis minéraux
- ⑥ : cellule de stockage chimie fine
- ⑦ : postes de dépotage solvants
- ⑧ : postes de dépotage minéraux
- ⑨ : zones de conditionnement solvants
- ⑩ : zones de conditionnement minéraux
- ⑪ : zones de conditionnement minéraux
- ⑫ : lavage des emballages vides
- ⑬ : station de neutralisation
- ⑭ : transformateur
- ⑮ : compresseurs d'air
- ⑯ : poste de distribution fuel
- ⑰ : local de charge

15-12-10	B	suppression cuves aériennes d'alcool isopropylique		
Date	Rev.	Modifications		Etabli
PLAN POTENTIELS DE DANGERS				
Etabli par:	Chef de projet:	Echelle:	Phase:	N°Affaire:
CRESENVILLE	MARTEL	1/1000	DAE	111 965
MATRE D'OEUVRE		SNC-LAVALIN		N°Plan
Agro		PINCAT Ingénierie GAS		97 indB
		Innovella - Bâtiment C 46-48 chemin de la Brèche 68200 CASSELVILLE (STON) Tél. (03) 84.78.20.00, 62 Fax. (03) 84.78.20.00, 68		Folio
				Date:

