

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS THERMO CODE SYSTEM à VILLEURBANNE

## Description de l'établissement

---

Nom : THERMO CODE SYSTEM  
Adresse : 76 AV PAUL KRUGER  
Commune principale : VILLEURBANNE (69266)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : 20.30Z - Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 12/07/2023

Terrain répertorié en Secteur d'information sur les sols (SIS)

Identifiant : SSP41423060101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : Le site a accueilli activité de peinture, vernis, encres et mastic soumise à déclaration. Le dernier exploitant Thermo Code System a été placé en liquidation judiciaire en 2021.  
Les résultats des investigations réalisées en 2022 transmis par le liquidateur ont révélé :  
- des impacts ponctuels en métaux (zinc, cuivre, plomb, zinc et mercure). Le risque lié à leur présence a été jugé maîtrisé car un recouvrement par dalle béton ou enrobé est présent.  
- un impact en BTEX a été en évidence entre 1 et 2 m de profondeur (22 mg/kg) au droit de la zone de process et de stockage)  
- un mesure d'air sous dalle, dans la zone de process et stockage, a mis en évidence la présence de composés dans les gaz du sol : benzène (2,29 µg/m<sup>3</sup>), hydrocarbures aromatiques C8-C10 (564,58 µg/m<sup>3</sup>), trichloroéthylène (364,58 µg/m<sup>3</sup>), tétrachloroéthylène (450 µg/m<sup>3</sup>)  
- une mesure d'air ambiant, dans la zone de process et stockage, montre des teneurs en dessous des valeurs de référence retenues.  
A l'issue de ces investigations, le bureau d'étude conclut à la compatibilité sanitaire en ce qui concerne le bâtiment actuel et recommande le maintien d'une dalle étanche afin de ne pas remettre en question la compatibilité sanitaire.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 05/07/2023

Enjeux et environnement : Le site se situe dans une zone d'activité occupée par des bâtiments et des terrains industriels.

Description<sup>3</sup> : La société était soumise à déclaration au titre des ICPE. Elle exploitait depuis 1990 ce site pour des activités de fabrication de films encres

(utilisation de peintures, vernis, encres, et mastic au droit de l'installation).

Les investigations ont révélés :

- des impacts ponctuels en métaux (zinc, cuivre, plomb, zinc et mercure). Le risque lié à leur présence a été jugé maîtrisé car un recouvrement par dalle béton ou enrobé est présent.

- un impact en BTEX a été en évidence entre 1 et 2 m de profondeur (22 mg/kg) au droit de la zone de process et de stockage)

- un mesure d'air sous dalle, dans la zone de process et stockage, a mis en évidence la présence de composés dans les gaz du sol : benzène (2,29 µg/m3), hydrocarbures aromatiques C8-C10 (564,58 µg/m3), trichloroéthylène (364,58 µg/m3), tétrachloroéthylène (450 µg/m3)

- une mesure d'air ambiant, dans la zone de process et stockage, montre des teneurs en dessous des valeurs de référence retenues.

A l'issue de ces investigations, le bureau d'étude conclut à la compatibilité sanitaire en ce qui concerne le bâtiment actuel et recommande le maintien d'une dalle étanche afin de ne pas remettre en question la compatibilité sanitaire.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

## Géolocalisation

Parcelles concernées par le Secteur d'information sur les sols (SIS)

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Villeurbanne	1	CK	0048	69

## Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide  
RGF93 / Lambert-93  
(EPSG:2154) :

Long. : 847587.8898893751, Lat. : 6519028.848733603

Superficie estimée :

3187 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.