

PLAN D'EAU : VARAGNAT**N°IDPE : 1248****IDENTIFICATION**

<i>Commune :</i>	MEYS
<i>Lieu-dit :</i>	Les Brosses
<i>Utilisateur :</i>	AAPPMA Sainte-Foy-l'Argentière 69610
<i>Propriétaire :</i>	M. PERRIER Dominique – Le Chalay – 69610 MEYS
<i>Usage principal :</i>	pêche
<i>Usage secondaire :</i>	aucun
<i>Bassin versant :</i>	Brèvenne
<i>Surface du plan d'eau (m²) :</i>	8500
<i>Volume du plan d'eau (m³) :</i>	Non renseigné

CONTEXTE REGLEMENTAIRE


- figure à l'AP n°2000-3795 (classement) ?

 OUI NON

- figure à l'AP n°2008-5230 pour l'année 2009 ?

 OUI

- assujetti à un débit réservé ?

 OUI NON**CARTE**

EXPERTISE TERRAIN

CONTEXTE PISCICOLE DU PLAN D'EAU (PE)			
PE classé en	1 ^{ère} catégorie	2 ^{ème} catégorie	pas classé
(mais règlement 1 ^{ère} cat. jusqu'au 31 mai)			
Peuplement dominant :	Salmonidés	Cyprinidés	indéterminé
	Mixte	GAR, PER, CAR, TAN	
Transparence :			

CRITERE DE COMMUNICATION HYDRAULIQUE

□ Tributaire amont :

▪ **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :**

OUI NON

- ↳ CE de : 1^{ère} catégorie 2^{ème} catégorie non classé
- ↳ le CE est-il piscicole ? : OUI : NON
- ↳ signes de vie benthique : OUI : possible NON
- ↳ potentialité de frayères : OUI : NON

RQ : petit ruisseau sans intérêt piscicole, peu hospitalier

▪ **Descriptif de l'amont :** le ruisseau se déverse dans le PE par l'intermédiaire d'un drain enterré dont l'arrivée est directement plongée dans le PE.

▪ **Possibilités de franchissement :**

- franchissement possible en dévalaison (du CE vers le PE) : OUI
- franchissement possible en remontée (du PE vers le CE) : NON aléatoire

▪ **La qualité chimique et écologique du tributaire justifierait-elle un by-pass du PE ?**

NON

□ Tributaire aval :

▪ **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :**

OUI

- ↳ CE de : 1^{ère} catégorie 2^{ème} catégorie non classé
- ↳ le CE est-il piscicole ? : OUI NON
- ↳ signes de vie benthique : OUI : possible NON
- ↳ potentialité de frayères : OUI : NON

▪ **Description de l'exutoire :** trop-plein suivi d'une buse permettant l'écoulement sous la route pour rejoindre le fossé en contre-bas. Intermittent, peu propice.

▪ **Possibilités de franchissement :**

- franchissement possible en dévalaison (du CE vers le PE) : OUI
- franchissement possible en remontée (du PE vers le CE) : NON

PROPOSITION sur le STATUT EAUX LIBRES-EAUX CLOSES du PE:

Compte tenu de l'absence d'intérêt piscicole du tributaire et de l'exutoire, et des franchissements très limités, le plan d'eau peut être classé en : « **eaux closes** ».

PHOTOS : 21/10/2009



PE 1248 : Vue d'ensemble



Fossé récepteur à l'aval