

**PLAN D'EAU : LES COMMUNAUX****N°IDPE : 977****IDENTIFICATION**

|  |                |
|--|----------------|
| <i>Commune :</i>                               | ANSE           |
| <i>Lieu-dit :</i>                              | Le Colombier   |
| <i>Utilisateur :</i>                           | AAPPMA Anse    |
| <i>Propriétaire :</i>                          | Commune d'Anse |
| <i>Usage principal :</i>                       | pêche          |
| <i>Usage secondaire :</i>                      | aucun          |
| <i>Bassin versant :</i>                        |                |
| <i>Surface du plan d'eau (m<sup>2</sup>) :</i> | 18000          |
| <i>Volume du plan d'eau (m<sup>3</sup>) :</i>  | 65000          |

**CONTEXTE REGLEMENTAIRE**


- figure à l'AP n°2000-3795 (classement) ?

☐ OUI☐ NON

- figure à l'AP n°2008-5230 pour l'année 2009 ?

☐ OUI☐ NON

- assujetti à un débit réservé ?

☐ OUI☐ NON**CARTE**

## **EXPERTISE TERRAIN**

| CONTEXTE PISCICOLE DU PLAN D'EAU (PE)                   |                            |   |             |
|---|----------------------------|---|-------------|
| PE classé en  | 1 <sup>ère</sup> catégorie | 2 <sup>ème</sup> catégorie                  | pas classé  |
| Peuplement dominant :                                   | Salmonidés                 | Cyprinidés                                  | indéterminé |
|   | Mixte :                    | Truite arc-en ciel, SAN, CAR, BRO, BBG, SIL |             |
| Transparence : moyenne. Température le 8/10/2009 : 18 ° |                            |   |             |

### **CRITERE DE COMMUNICATION HYDRAULIQUE**

PE en bord de Saône, appartient au DPF, en zone inondable.

Fréquence de crue : environ T10

❑ **Tributaire amont :**

▪ **Communique avec un cours d'eau (CE) confirmé :**

☒ **OUI**      ☐ **NON**

↳ CE de : **fossé**      1<sup>ère</sup> catégorie      2<sup>ème</sup> catégorie      non classé

↳ le CE est-il piscicole ? : ☐ **OUI** : ☒ **NON**

↳ signes de vie benthique : ☒ **OUI : faible**      ☐ **NON**

↳ potentialité de frayères : ☐ **OUI**      ☒ **NON**

▪ **Descriptif de l'amont :** le tributaire se jette librement dans le PE, sans dispositif particulier, ni obstacle naturel. Il s'agit d'un fossé encombré de branches. T° : 16 °C

▪ **Possibilités de franchissement :**

- franchissement possible en dévalaison (du PE vers le CE) : ☒ **OUI**
- franchissement possible en remontée (du CE vers le PE) : ☒ **OUI**

▪ **La qualité chimique et écologique du tributaire justifierait-elle un by-pass du PE ?**  
☐ **OUI**      ☒ **NON**

❑ **Exutoire aval :** Pas d'exutoire

### **PROPOSITION sur le STATUT EAUX LIBRES-EAUX CLOSES du PE:**

Compte tenu de la fréquence faible de crues atteignant le plan d'eau et de l'absence d'intérêt piscicole du tributaire amont, le plan d'eau peut-être classé en « **eaux closes** ».

Pas de recommandation particulière vis à vis de la Saône.



**PHOTOS (8/10/2009) :**



**PE 977 : Vue d'ensemble**



**Tributaire amont, et détail de son lit à 30 m du plan d'eau**

