



## Identification

Identifiant	69SIS01941
Nom usuel	CELLIOSE
Adresse	Chemin des Lônes
Lieu-dit	Chemin de la verrerie
Département	RHONE - 69
Commune principale	PIERRE BENITE - 69152
Autre(s) commune(s)	PIERRE BENITE - 69152
Caractéristiques du SIS	Les parcelles ont accueilli les activités de l'exploitant CELLIOSE. La présence de polluants dans les sols a été identifiée (arsenic, cuivre, plomb, hydrocarbures).
Etat technique	
Observations	

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	69.0081	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=69.0081">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=69.0081</a>

## Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

### Précision des contours

Localisation D'après d'anciennes photos aériennes bien recalées avec les photos actuelles

Cadastre Périmètre conforme au parcellaire IGN / conforme au plan cadastral (cadastre.gouv.fr)

Observations sur la numérisation

## Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde	842479.0 , 6513334.0 (Lambert 93)
Superficie totale	23774 m <sup>2</sup>
Perimètre total	704 m
Précision des contours	Bonne

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du  
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
PIERRE BENITE	AM	75	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	100	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	88	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	103	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	105	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	77	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	80	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	102	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	101	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	76	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	104	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	78	27/02/2017
PIERRE BENITE	AM	87	27/02/2017

## Gestion de documents

---

Titre	Commentaire	Diffusable
-------	-------------	------------

# Cartographie

