

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE à LYON 7E ARRONDISSEMENT

## Description de l'établissement

---

Nom : BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE  
Adresse : 75 rue Clément Marot  
Commune principale : LYON 7E ARRONDISSEMENT (69387)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : Non renseignée  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 23/05/2023

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP5297340101

Ancien identifiant SIS : Non renseigné

Description<sup>1</sup> : Un plan de gestion a été réalisé dans le cadre de la cessation d'activité de l'exploitation soumise à déclaration.  
Plusieurs impacts ont été observés dans les sols (COHV, HCT, métaux). Le milieu gaz du sol est également impacté en COHV.  
Le plan de gestion prévoit des mesures de gestion impliquant la purge des sources de pollution identifiées dans les sols.

Le projet de réaménagement présenté prévoit la construction de logement collectifs sur un niveau de sous-sol. L'analyse des risques sanitaires mentionne le respect des dispositions suivantes :

- recouvrement pérenne des terres en place sur l'ensemble du site par un revêtement ou une couche de matériaux sains d'une épaisseur minimum après tassement de 30 cm au droit des futurs espaces verts afin d'éviter tout contact direct avec les futurs usagers
- la mise en place des canalisations dans des tranchées comblées avec des matériaux non pollués
- la mise en œuvre de canalisations composées de matériaux étanches, anti-perméation

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 23/05/2023

Enjeux et environnement :

Commune principale : LYON (69123)

Description<sup>3</sup> : Un plan de gestion a été réalisé dans le cadre de la cessation d'activité de l'exploitation soumise à déclaration.

Celui-ci a mis en évidence :

- dans les sols, un impact en COHV au droit de l'ancien local du broyeur à poudre (6,42 et 62,2 mg/kg en TCE)
- dans les sols, un impact en HCT ) au droit des anciennes cuves de fioul enterrée (696 à 1060 mg/kg en C10-C40)
- dans les sols, des impacts en métaux (arsenic, plomb) dans les remblais
- dans les eaux souterraines, des traces en HAP et COHV
- dans les gaz du sol, un impact en COHV

Le plan de gestion prévoit des mesures de gestion impliquant la purge des sources de pollution identifiées dans les sols.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné

Documents associés : Non renseigné


## Géolocalisation

---

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Lyon	1	BS	0066	69

## Plans cartographiques :



Coordonnées du centroide  
RGF93 / Lambert-93  
(EPSG:2154) :

Long. : 842981.3798589827, Lat. : 6516773.426518693

Superficie estimée :

1962 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.