

# SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS Decines Pneus Services à DECINES CHARPIEU

## Description du établissement

---

Date de dernière mise à jour des informations : 18/08/2020

Nom : Decines Pneus Services  
Adresse : 281AVENUE JEAN JAURÈS  
Commune principale : DECINES CHARPIEU (69275)  
Communes secondaires : Non renseigné  
Activités : Non renseignée  
Description : Non renseignée

## Conclusions de l'administration sur l'état des sols

---

Date de dernière mise à jour des informations : 30/09/2020

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00074030101

Ancien identifiant SIS : 69SIS12078

Description<sup>1</sup> : Le site est notamment occupé par un centre de contrôle technique de véhicules et un atelier de carrosserie (non ICPE).  
La présence d'hydrocarbures (maximum 350 mg/L pour une limite de potabilisation à 1mg/L) et de métaux (maximum plomb 360 g/L, chrome 97 g/L, nickel 45 g/L pour des seuils de potabilité respectivement de 10 g/L, 50 g/L et 20 g/L) dans les eaux des puits perdus du site a été mise en évidence par des analyses. Une phase flottante d'hydrocarbure (maximum 1cm d'épaisseur) a été détectée par ailleurs.

Documents associés<sup>2</sup> : Non renseigné

## Synthèse de l'action de l'administration

---

Date de dernière mise à jour des informations : 18/09/2020

Description<sup>3</sup> : Un constat d'huissier et des analyses d'eau des puits perdus des parkings ont été transmis à l'Inspection. La présence d'hydrocarbures (maximum 350 mg/L pour une limite de potabilisation à 1mg/L) et de métaux (maximum plomb 360 g/L, chrome 97 g/L, nickel 45 g/L pour des seuils de potabilité respectivement de 10 g/L, 50 g/L et 20 g/L) dans les eaux des puits perdus a été mise en évidence par les analyses. Une phase flottante d'hydrocarbure (maximum 1cm d'épaisseur) a été détectée par ailleurs.

L'information a été transmise à la mairie. L'Inspection proposera ce site en Secteur d'Information sur les Sols (SIS) lors de la prochaine mise à jour afin notamment d'assurer la mémoire de cette pollution et de gérer le risque sanitaire en cas de construction sur le site (article L125-6 du code de l'environnement).

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

## Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
DECINES CHARPIEU	1	AV	320	69

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde (Web Mercator) :

Long. :552755.4329802362, Lat. :5743946.120714369

Superficie estimée :

6967 m<sup>2</sup>

- 1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement ([www.georisques.gouv.fr](http://www.georisques.gouv.fr))
- 2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
- 3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.