

SECTEUR D'INFORMATION SUR LES SOLS

Decharge Pierre LOUIS à SAINT PRIEST

Description du etablissement

Date de dernière mise à jour des informations : 01/03/2019

Nom : Decharge Pierre LOUIS
Adresse : 9RUE DU BEAUJOLAIS
Commune principale : SAINT PRIEST (69290)
Communes secondaires : Non renseigné
Activités : K22 - Regroupement d'OM, DIB
Description : Non renseignée

Conclusions de l'administration sur l'état des sols

Date de dernière mise à jour des informations : 12/03/2021

Terrain répertorié en Secteur d'Informations sur les Sols (SIS)

Identifiant : SSP00058610101

Ancien identifiant SIS : 69SIS08432

Description¹ : Une ancienne gravière a été exploitée sur le site.
Elle a été remblayée par des matériaux de second œuvre du bâtiment et des déchets divers jusqu'en 1996.

De nombreux sites BASIAS sont répertoriés sur l'emprise du site (transit et tri de DIB, anc dépôt de ferraille, décharge de déchets industriels) :

- RHA6913611 - CANABATE anc JABONE;
- RHA6904799 - SERNEC anc NAZARETH;
- RHA6906519 – décharge Pierre Louis;
- RHA6901740 – Recyclage Gravats Services, anc MIDEX.

Les parcelles 11, 18, 23, 55, 57 et 70 sont occupés par des ICPE en exploitation.

Documents associés² : Non renseigné

Synthèse de l'action de l'administration

Date de dernière mise à jour des informations : 07/03/2017

Description³ : Une étude de sol et une évaluation simplifiée de risques a été réalisée en 1998 suivant la méthodologie nationale applicable. Celle ci a été prescrite par arrêté préfectoral du 02 décembre 1996.

L'objectif de ce type d'études est de classer les sites, au regard de la pollution du sol et du sous-sol en trois groupes

- Les sites "banalisables" pour l'usage déclaré (actuel ou prévu)
- Les sites à surveiller
- Les sites nécessitant des investigations approfondies.

7 sondages ont donc été réalisés sur le site jusqu'à une profondeur de 4 m. Aucune contamination des sols n'a été mise en évidence.

La conclusion de l'étude étant un classement en site "à surveiller" (classe 2), un arrêté préfectoral (21/04/1999) a prescrit une surveillance des eaux souterraines en bordure du site ainsi que la fin de son réaménagement et de sa mise en sécurité.

Deux rapports d'analyses ont été remis à l'Inspection des Installations Classées par Mr Pierre Louis en date du 27/09/2001. Aucune contamination n'a été décelée à cette époque.

Polluant(s) identifié(s) ou suspecté(s) : Non renseigné


Documents associés : Non renseigné

Géolocalisation

Parcelles concernées par le SIS :

Commune	Feuille	Section	Numéro	Code dép.
Saint-Priest	1	DT	0019	69
Saint-Priest	1	DT	0056	69
Saint-Priest	1	DT	0061	69
Saint-Priest	1	DT	0062	69

Plans cartographiques :



Coordonnées du centroïde
(Web Mercator) :

Long. :546929.6889826249, Lat. :5730919.059168719

Superficie estimée :

27229 m²

1 - Pour les établissements renseignés avant 2020, les informations sont généralement issues de la base de données relative aux secteurs d'information sur les sols (SIS) dont l'information était assurée par le géoportail des risques du Ministère chargé de l'environnement (www.georisques.gouv.fr)
2 - Les documents associés seront téléchargeables sur Géorisques lors de la publication de la fiche
3 - Les informations contenues dans les bases de données BASOL et SIS peuvent être similaires pour les établissements créés avant 2020. Ainsi les descriptifs des conclusions de l'administration et de l'action de l'administration peuvent être identiques.